


### 300 Установка гибридной микросхемы на плату



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь сборку из технологической тары	5
2	Провести установку элементов	20
3	Извлечь сборку из установки и положить в тару	5

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая