


90 Установка КМО



| № п/п | Наименование перехода | Т _{шт.} , с |
|-------|---|----------------------|
| 01 | Извлечь компонент из тары и установить на печатную плату согласно чертежу | 7 |
| 02 | Подогнуть выводы компонента | 3 |
| 03 | Повторить переходы 01-02 для всех ЭРЭ, устанавливаемых на печатную плату | |

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Оборудование | Стол монтажный |
| Оснастка | Тара технологическая, плоскогубцы |