


160 Пайка паяльником



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Установить плату в приспособление для пайки плат	5
2	Припаять выводы элемента к контактным площадкам	10
3	Повторить переход 2 для всех КМО	
4	Проконтролировать качество пайки визуально	6
5	Извлечь плату из приспособления для пайки и положить в тару	5

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая, паяльная станция
Материалы	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76
Режимы	T°=260±20°C