




25, 40 Пайка в многозонной паяльной печи



Многозонная паяльная печь



Распределение тепловых



№	Наименование перехода	T, с
1	Переложить плату из тары в установку, закрепить	20
2	Запустить печь, дождаться окончания пайки	600-720
3	Проконтролировать качество пайки платы визуально и положить в тару	40

Оборудование	Печь конвекционного оплавления ERSA Hotflow2/14
Оснастка	Тара технологическая