


100 Пайка паяльником



№ п/п	Наименование перехода	T _{шт} , с
01	Установить плату в приспособление для пайки плат	5
02	Припаять выводы элемента к контактным площадкам	10
03	Повторить переход 02 для всех КМО	
04	Проконтролировать качество пайки визуально	10
05	Извлечь плату из приспособления для пайки и положить в тару	5

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая, паяльная станция
Материалы	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76
Режимы	T = 260 ± 20 °C