



## 60 Пайка в многозонной печи



№ п/п	Наименование перехода	T, с
01	Извлечь печатную плату из тары	5
02	Установить плату на транспортер	5
03	Провести пайку	100
04	Снять печатную плату и положить в тару	5
05	Визуально проконтролировать качество пайки	5

Оборудование	Стол монтажный, печь КР-3А
Оснастка	Тара технологическая, защитные перчатки