


110 Разделение групповой платы



№ п/п	Наименование перехода	Т, с
1	Извлечь плату из тары и установить в приспособление для скрайбирования	1
2	Проскрайбировать плату согласно карте эскизов	8
3	Совместить лезвие ножниц со следом от скрайбера и произвести разрез	5
4	Извлечь плату из приспособления для скрайбирования и положить в тару	1

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Роликовые ножницы