


## 150 Сушка платы



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Переложить плату из тары в поддон для сушки	5
2	Повторить переход 01 для всех плат	10
3	Поместить поддон с платами в сушильный шкаф и выдержать при установленном режиме	90
4	Извлечь поддон с платами из сушильного шкафа, поставить на стол и выдержать при комнатной температуре	7
5	Переложить плату из поддона для сушки в тару технологическую	8

Оборудование	Установка сушки
Оснастка	Поддоны для сушки