

200 Функциональный контроль ячейки



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь ячейку из тары и установить в стенд для контроля	5
2	Проконтролировать функционирование ячейки согласно инструкции по контролю	120
3	Извлечь ячейку из стенда и положить в тару	5

Оборудование	Стол монтажный, измерительный комплекс «Формула-2К»
Оснастка	Тара технологическая