


100 Герметизация корпуса



№ п/п	Наименование перехода	Т, с
1	Извлечь ячейку из тары, установить на место сварки (столик)	5
2	Произвести герметизацию лазерной сваркой	4
3	Положить ячейку в тару	5

Оборудование	Установка лазерной сварки
Оснастка	Тара технологическая