


160 Функциональный и выходной контроль качества



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Подключить клеммы выводов прибора к контактору	5
2	Провести контроль параметров	20
3	Отсоединить клеммы выводов прибора от контактора	5
4	Повторить переходы 1 – 3 для всех приборов	
5	Проконтролировать качество прибора на соответствие требованиям технологической документации и технических условий	13
6	Повторить переход 5 для всех приборов	

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Испытательный стенд