


110 Установка ЭРЭ на печатную плату



№ п/п	Наименование перехода	Т, с
1	Извлечь компонент из тары и установить на печатную плату согласно чертежу	6
2	Повторить переход 1 для всех ЭРЭ, устанавливаемых на ПП	
3	Визуально проконтролировать правильность установки	6

Оборудование	Манипулятор для установки ЭРЭ со встроенным дозатором
Оснастка	Тара технологическая