


### 50 Установка ЭРЭ на печатную плату



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Закрепить печатную плату в установке	5
2	Провести установку элементов	20
3	Извлечь печатную плату из установки и положить в тару	5

Оборудование	Автомат для установки КМП
Оснастка	Тара технологическая