


50 Маркировка прибора



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь ячейку из тары и поместить на конвейер каплеструйного принтера	1
2	Повторить переход 1 для всех ячеек	
3	Провести маркировку ячейки	5
4	Извлечь ячейку из принтера и поместить в тару	1
5	Повторить переход 3-4 для всех ячеек	

Оборудование	Каплеструйный принтер НІТАСНІ
Оснастка	Тара технологическая
Материалы	Краска маркировочная