

130 Обрезка выводов



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь плату из тары	4
2	Обрезать выводы ЭРЭ	10
3	Повторить переход 2 для всех ЭРЭ	
4	Положить плату в технологическую тару	6

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Приспособление для обрезки выводов