

## 110 Сушка платы



№ п/п	Наименование перехода	Т <sub>шт.</sub> , с
01	Переложить плату из тары в поддон для сушки	5
02	Повторить переход 01 для всех плат	
03	Поместить поддон с платами в сушильный шкаф и выдержать при установленном режиме	80
04	Извлечь поддон с платами из сушильного шкафа, поставить на стол и выдержать при комнатной температуре	30
05	Переложить плату из поддона для сушки в тару технологическую	5
06	Повторить переход 05 для всех плат	

<b>Оборудование</b>	Шкаф сушильный
<b>Оснастка</b>	Тара технологическая, поддон для сушки